
Silverfox 2.0 akkujen päävirta- ja välikaapelien vaihto

KMJCFOXOSA092

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli PH2
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Ohjeaika: 20 min.



Avaa penkin lukitus.




Avaa penkki.



Käännä päävirtakytkin OFF-asentoon.




Irrota tavarakotelon kiinnityspultit (hylsy 8 mm).



Nosta tavarakotelo pois.




Irrota akkujen kiinnitysraudan kiinnityspultit (hylsy 8 mm).




Ota akkujen kiinnitysrauta pois.




Avaa akun napojen suojatulpat.



Irrota akuston miinuskaapelin kiinnitysruuvi (ristipäämeisseli ph2).




Ota akuston miinuskaapeli irti akun navasta.



Irrota kytkentä rasian kansi.




Irrota miinuskaapelin kiinnitysmutteri kytkentärasiasta (hylsy 8 mm).



Ota akuston miinuskaapeli irti kytkentärasiasta.




Vedä akuston miinuskaapeli pois.



Irrota akkujen välikaapeleiden kiinnityspultit (ristipäämeisseli ph2).



Ota akkujen välikaapelit pois.



Ota päällimmäiset akut pois.




Irrota alimmaisen akun kaapeleiden kiinnityspultit (ristipäämeisseli ph2).



Ota alimmaisen akun välikaapeli pois.




Ota alimmaisen akun plussakaapeli pois.



Löysää akuston pluskaapelin kiinnitysruuvia päävirtakatkaisijasta (ristipäämeisseli hp2).



Ota akuston pluskaapeli pois päävirtakatkaisijasta.



Vedä akuston pluskaapeli pois.

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.