

Silverfox katkaisija sarjan vaihto

KMJCFOXOSA094

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm

Käännä päävirtakytkin off- asentoon.



Irrota valomaskin kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Irrota valomaskin ja mittariston
kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) ja
kiinnityspultti. (hylsy 8 mm).




Raota valomaskia ja avaa etuvalon liitin.
Siirrä valomaski sivuun.




Irrota mittariston kehyksen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).



Avaa mittariston liitin.



Avaa kaikki katkaisijoille menevät liittimet.



Irrota katkaisijat painamalla niiden sivussa olevia klipsuja ja samalla työntäen niitä ulos päin.



Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.